






*Nuestro objetivo es reducir sus
gastos operacionales
convirtiendo sus neumáticos
considerados desechos en
Ahorros\$*




La tecnología italiana **TAP RAP** es esencialmente una combinación avanzada de procedimientos y productos para la reparación/reconstrucción del neumático.







Utilizamos la tecnología italiana y los materiales de reparación **TAP RAP** para reparar y recuperar un **70%** de sus neumáticos considerados como desechos. Esto representa un gran ahorro y además reduce una elevada cantidad de neumáticos que se envían a los vertederos.





*** Resultados Comprobados ***




Tecnología TAP RAP



Heridas Pequeñas




Unidad para Costado.




Unidad Trapezoidal para reparaciones de Costado / Hombro.

Unidad con cordones de acero para el banda de rodamiento.




Heridas Extremas Costado – Hombro - Pestaña





El material **TAP RAP** esta fabricado para reemplazar los cordones de acero, particularmente en las aplicaciones del Costado.

Es un material bi-compuesto fabricado de cordones radiales (1,3 - 2.5 mm), cubiertos en caucho.





Heridas Extremas Reparación de Costado




Esta herida no será considerada para reparación con los métodos convencionales.

Heridas Extremas Reparación de Costado




El material de reparación TAP RAP para costado tiene forma trapezoidal y ofrece la elasticidad y flexibilidad al área reparada.



Heridas Extremas Hombro



Esta herida no será considerada para reparación con los métodos convencionales.





Heridas Extremas Hombro





Las unidades de reparación para Corona vienen reforzados con cordones de acero para ofrecer mayor fortaleza.

Heridas Extremas Pestaña



Los materiales y técnicas convencionales no permite efectuar reparaciones cerca del área de la Pestaña.



Heridas Extremas Pestaña con amarre



Con las unidades de reparación **TAP RAP** las heridas cerca de la Pestaña son reparables.


Heridas Extremas

Banda de Rodamiento / Corona



Esto se puede realizar de forma segura ya que el material de cordón de acero reforzado de reemplazo proporcionará resistencia y protección.

El Curado



PANEL DE CONTROL
DIGITAL – OTR


**SISTEMA
PORTATIL**


**CAPACITAMOS
EN SITIO**

OMEGA

ACCESORIOS

MONAFLEX





Contactemos

Para mayor información

Tel: 1 604 370 0552

info@jkcequipment.com

www.jkcequipment.com

